


Общий вид крепления антенны


Поз. 6 (1:5)



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Приме- чание
		Комплект на скважину	1	3,78	
1	РГТ-ИТМ2	Измеритель температуры многозонный	1	0,85	
2	РГТ-ЛС-03	Логгер	1	1,0	
3		Антенна коллинеарная Tx-Rx	1	0,8	
4		Крепеж антенны	1	0,1	
5		Кабель для подключения логгера к антенне	1	0,01	

1-1 (1:5)



1. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80, электродами Э46А. Катет швов принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. В кондукторе и крышке термометрической скважины прорезать паз для кабеля антенны.
3. Прокладку кабеля производить без перегибов, минимально допустимый радиус изгиба кабеля 60мм.

1:15

						РГТ-ТКЛ-СПР		
						Автоматизированная система мониторинга		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
ГИП		Шарков А.			02. 24		Р	1
Проверил		Шарков А.			02. 24	Схема размещения термокосу и логгера на термометрической скважине		
Разраб.		Елисеев П.			02. 24			
Н.контроль		Елисеев П.			02. 24			